Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 24 septembre 2023 10:04:01

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Volkswagen**
Modèle: **Golf V**
Année: **2005**

Informations sur le calculateur

System: **Diesel**
ECU Name: **BJB 1.9 TDI - PD - Bosch EDC16U1 (TP20)**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Code d'identification de l'UCE	03G906016FS R4 1,9L EDC 0000SG
Unité de commande programmable	Oui
État logiciel	6124
Contrôleur, codage différent	Code court
Codage différent	71
Dernière configuration, identification de testeur	200
Dernière configuration, importateur	785
Dernière configuration, numéro d'atelier	186

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
10:04:01.309	**Lire les codes d'erreur**		
10:04:01.681	**Défauts enregistrés**		
	16785	sporadique	Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
	18049	Permanent	Défaut dans le système de conditionnement de l'air
	18051	Permanent	Défaut dans le système central de commande de l'électronique
	17058	Permanent	Circuit bougie de préchauffage cylindre 4
	16567	0x00	Entrée haute circuit capteur A température carburant
	16785	sporadique	Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
	18049	Permanent	Défaut dans le système de conditionnement de l'air
	18051	Permanent	Défaut dans le système central de commande de l'électronique
	17058	Permanent	Circuit bougie de préchauffage cylindre 4
	16567	0x00	Entrée haute circuit capteur A température carburant
10:04:59.494	**Effacement défauts**		
10:04:59.950	**Effacement défauts - Fin**		
10:04:59.951	**Lire les codes d'erreur**		
10:05:00.690	**Défauts enregistrés**		
	18049	Permanent	Défaut dans le système de conditionnement de l'air
10:05:07.574	**Effacement défauts**		
10:05:07.854	**Effacement défauts - Fin**		
10:05:07.855	**Lire les codes d'erreur**		
10:05:08.074	**Défauts enregistrés**		
	--		Pas de code défaut